


PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Pour les toiles PVC

- Prélavage à 40°C (8-12 minutes).
- Lavage à 45°C (15 minutes).
- 1 rinçage : refroidir lentement jusqu'à 30°C puis rinçage à l'eau dure froide.
- Séchage pendulaire dans un lieu ventilé.



Phase de rinçage



Séchage pendulaire



Emballage individuel avec repérage des tronçons

CONSEILS

- Retirer les cônes démontables des gaines avant le lavage
- Laver les gaines séparément
- Mettre les gaines sur l'envers quand cela est possible, afin d'améliorer l'efficacité du nettoyage

À ÉVITER

- Stocker des gaines humides afin de les protéger contre d'éventuels développements de moisissures
- Utiliser une machine grande capacité et un séchoir type rotatif qui use prématurément les gaines
- Utiliser une machine classique pour les PVC épais (300 gr/m²)
- Utiliser de l'eau de javel pour les gaines de couleur
- Repasser quelque soit la température

Notre S.A.V vous assure l'enlèvement et la livraison des gaines en atelier.